

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)									
시 공 자	①상호(사업장명칭)	(주)서희건설		②성명(대표자)	곽선기 외				
	③주 소	경남 양산시 주진동 700번지							
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			66	74	84				
		687세대	234	401	52				
측 정 자	⑤상 호	(주)누리환경기술센터		⑥등록번호	615-81-47771				
	⑦주 소	경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)							
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 시	측 정 지 점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	19/8/12	101-1801	남향	2.7	104.3	101.8	28.6	51.8	72.3
2지점	19/8/12	101-1802	남향	3.0	61.1	48.1	18.9	34.5	43.9
3지점	19/8/12	102-301	남향	2.3	62.4	101.3	19.2	36.9	44.8
4지점	19/8/12	102-302	남향	3.2	153.7	47.2	43.1	76.3	111.4
5지점	19/8/12	103-3701	남향	2.6	227.6	99.0	58.2	103.1	159.5
6지점	19/8/12	103-3702	남향	2.2	336.8	98.5	23.2	36.3	42.0

[별지 제1호서식]

(뒤 쪽)

항목	측정 일시	측정 지점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	19/8/12	104-1401	남향	2.3	343.4	95.3	51.6	66.5	47.9
8지점	19/8/12	201-1901	남향	2.5	329.0	91.9	78.0	73.7	58.2
평 균				2.6	202.3	85.4	40.1	59.9	72.5
<p>다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.</p> <p>2019년 9월 일</p> <p>제출자 (주)서희건설 (서명 또는 인)</p> <p>양산시청 귀하</p>									
<p>※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부</p>									

210mm×297mm[신문용지 54g/m²(재활용품)]